


TIPY A RADY

Motor stěračů

Motor stěračů pro
Renault Clio II
Renault Thalia I

Reference:
579234

Motor stěračů bez závitů v montážních otvorech pro šrouby



Motor stěračů 579234, pro vozidla Renault Clio II a Renault Thalia nemá proříznuté závit v montážních otvorech pro připevňovací šrouby.



Závit se prořezává pomocí šroubu, který je součástí dodávky motoru.

_1



Více informací naleznete na:
www.valeoservice.com